

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 05 月 12 日, 星期五		天气: 阵雨、17℃~24℃,风向: 东北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	修路渔池拆房子			挖掘机 0 台	
增补区	桥架、设备安装			0 人	
增补区	箱变二层支模			0 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
/	/			/	
/	/			/	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
/	/		/	/	
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题		复查情况	整改实效	
/	/		/	/	

雨停	
本日监理人员	李仓立、