

## 监理日志

|                                 |              |                                  |      |         |      |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------|---------|------|
| 项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目 |              |                                  |      |         |      |
| 日期:2017 年 05 月 20 日,<br>星期六     |              | 天气: 多云、19℃~30℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级 |      |         |      |
| 一、施工内容                          |              |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 施工内容         |                                  |      | 资源投入量   |      |
| 二期工程                            | 修施工路         |                                  |      | 挖掘机 0 台 |      |
| 二期工程                            | 桥架安装         |                                  |      | 4 人     |      |
| 二期工程                            | 局布逆变、汇流支架、安装 |                                  |      | 6 人     |      |
| 二、施工进度                          |              |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 施工内容         |                                  |      | 施工进度    |      |
| 二期工程                            | 桥架安装         |                                  |      | 30%     |      |
| 二期工程                            | 修施工路         |                                  |      | 10%     |      |
| 二期工程                            | 逆变、汇流支架安装    |                                  |      | 20%     |      |
| 三、施工质量问题                        |              |                                  |      |         |      |
| 责任单位                            | 施工部位         | 施工内容                             | 存在问题 | 评判标准    | 处理情况 |
| /                               | /            | /                                | /    | /       | /    |
| 四、监理工作情况                        |              |                                  |      |         |      |
| 组织单位                            | 参与单位         | 工作地点                             | 工作内容 | 工作结果    |      |
| /                               | /            | /                                | /    | /       |      |
| 五、签发监理文件台账                      |              |                                  |      |         |      |
| 文件编号                            | 文件标题         | 接收单位                             | 是否回复 |         |      |
| /                               | /            | /                                | /    |         |      |
| 六、之前问题整改复查情况                    |              |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 存在问题         | 复查情况                             | 整改实效 |         |      |
| /                               | /            | /                                | /    |         |      |

|        |      |
|--------|------|
|        |      |
| 本日监理人员 | 李仓立、 |