

## 监理日志

|                                 |             |                                  |      |         |      |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------|---------|------|
| 项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目 |             |                                  |      |         |      |
| 日期:2017 年 05 月 30 日,<br>星期二     |             | 天气:: 多云、22℃~33℃,风向: 南风: 风力:3~4 级 |      |         |      |
| 一、施工内容                          |             |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 施工内容        |                                  |      | 资源投入量   |      |
| 二期工程                            | 打桩          |                                  |      | 打桩机 1 台 |      |
| 二期工程                            | 敷设低压电缆      |                                  |      | 6 人     |      |
| 二期工程                            | 20#箱变基础一层支模 |                                  |      | 4 人     |      |
| 二、施工进度                          |             |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 施工内容        |                                  |      | 施工进度    |      |
| 二期工程                            | 打桩          |                                  |      | 55 根    |      |
| 二期工程                            | 敷设低压电缆组串线连接 |                                  |      | 100%    |      |
| 二期工程                            | 20#箱变基础一层支模 |                                  |      | 80%     |      |
| 三、施工质量问题                        |             |                                  |      |         |      |
| 责任单位                            | 施工部位        | 施工内容                             | 存在问题 | 评判标准    | 处理情况 |
| /                               | /           | /                                | /    | /       | /    |
| 四、监理工作情况                        |             |                                  |      |         |      |
| 组织单位                            | 参与单位        | 工作地点                             | 工作内容 | 工作结果    |      |
| /                               | /           | /                                | /    | /       |      |
| 五、签发监理文件台账                      |             |                                  |      |         |      |
| 文件编号                            | 文件标题        |                                  | 接收单位 | 是否回复    |      |
| /                               | /           |                                  | /    | /       |      |
| 六、之前问题整改复查情况                    |             |                                  |      |         |      |
| 施工部位                            | 存在问题        |                                  | 复查情况 | 整改实效    |      |
| /                               | /           |                                  | /    | /       |      |



二期工程 20#箱变基础一层支模

本日监理人员

李仓立、