

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 06 月 02 日, 星期五		天气: 多云、20℃~32℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	打桩			打桩机 1 台	
二期工程	21#子阵接地网焊接			3 人	
二期工程	20#箱变基础一层支模			0 人	
二期工程	综合楼场地回填土			挖掘机 2 台	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
二期工程	打桩			32 根	
二期工程	21#子阵接地网焊接			100%	
二期工程	综合楼场地回填土			30%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
二期 HJ—001	安全文明	武进建工、九洲裕光	否		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

/

/

/

/



综合楼场地回填土

本日监理人员

李仓立、