

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 06 月 07 日, 星期三		天气: 多云、18℃~29℃,风向: 西北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	打桩			打桩机 1 台	
增补区	箱变吊装			3 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
二期工程	打桩			35 根	
增补区	吊装箱变			1 台	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九洲新能源	武进建工、苏文、 正衡	九洲新能源会议 室	本月工作安排	实施中...	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
二期 HJ—001	安全文明		武进建工、九洲裕光	否	
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题		复查情况	整改实效	
/	/		/	/	



增补区箱变吊装

本日监理人员

李仓立、