

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 9 月 29 日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 19-25°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、管桩材料到场 316 根 (6.5m A) 抽检合格。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、管桩 (建华) 材料到场 140 根 (6.5m A) 卸入 2#完成。 2、管桩 (三合) 材料到场 176 根 (6.5m A) 卸入 2#完成。	
其 它 事 项	下雨未施工		
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制