

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 20 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 17-22°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、管桩材料到场 196 根（6m A）现场抽查合格。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#3 台抽水机、4#3 台抽水机总共 8 台抽水机排涝。 2、管桩材料到场（广豪）二车一车 98 根总共 196 根（6m A）卸车完毕。 3、立柱到场 280 根	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制