监理日记()

日期 星期 工程	· <u>五</u>	大气: 晴 气温: 10-20° 九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目
监理工作情况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、2#立柱焊接完成 20%, 5#立柱焊接完成 15%。 3、1#箱变基础支模完成, 19#箱变基础支模完成, 13#箱变基础支模完成 35%,12#箱变基础支模完成 25%。 4、升压站主变基础绑钢筋 60%完成。 5、1#打桩 165 根 (6m A)、4#打桩 122 根 (6.5m A)、5#打桩 55 根 (6.5m A) 抽查合格。	
施工情况	承包 単位	施工内容及进度
	武进建工	1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个,安装工 10 个,1 台发电机。5#安装支架人员焊工 2 个,安装工 8 个,1 台发电机。3、1#打桩机 2 台、4#打桩机 1 台、5#打桩机 2 台。4、箱变基础支模人员 8 个。5、1#、2#主变基础绑扎钢筋人员 10 人。
其它事项		
本日	现场监理人	
记录人:陈 渝 总监理工程师:李维军		