

监 理 日 志

工程名称: 南阳和光光伏并网发电项目

日期	2018年7月7日 星期三	气候	多云	气温	20-27°
监理人员动态: 正常巡查工地. 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2人. 4人					
施工机械动态: 发电机一台.					
施工进度情况	联合光伏场区接地及组件接地连续检测.				
检查发现的问题	经巡查北台子. 7-3区. 水泵. 光伏组件切割等 风雨影响台架损坏. 严重(部分). 7-3区. 太3区. 联合. 未回损坏.				
处理措施、意见、结果	已下发联合单及通知单. 要求总包单位项目经理 到地南阳项目部. 对上述问题进行开会处理. 并作 出具维修方案上报.				
协调内容或其他	总包单位未到南阳项目部人员.				
记录人	30号 姜振东	总监签阅	m/3式		