

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 三

工程名称: 郭尔旗光伏电站并网发电项目.

天气: 多云

气温: 0°~13°

监
理
工
作
情
况

7:30光伏电站逆变器箱架施工检查.
8:40光伏电站光伏板安装施工检查. C30浇筑.
人员 12人 焊机一台. 发电机一台. 振捣器一台. 管理人员 2人.
下午2点辽宁宁监局中心来人到工地现场检查.
进行2次巡视工作.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

以
后
启
用

- ①. 7:30光伏电站逆变器箱架施工.
- ②. 光伏电站光伏板安装施工.
- ③. 辽宁宁监局下午到工地现场指导施工.
- ④. 光伏电站光伏组件安装施工.

其
它
事
项

今天无事故.

本日现场监理人员

2 刘 峰 王 明 张 金 才

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):