

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

星期: 日

工程名称: ~~朝阳和光光伏电站项目~~

天气: 晴
气温: 0° - 9°

监
理
工
作
情
况

北台光伏场区台架安装检查。
赵家沟光伏场区1x4线敷设检查PVC管敷设
穿墙不符合规范要求。电缆沟开挖深度不够
通知施工单位整改。332光伏场区埋杆施工
2人。对现场施工人员强调振捣混凝土要密实。按
在一条线(同组)。郭瑞卿到朝阳。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

32
苏
启
安

- ①. 北台光伏场区台架安装施工。
- ②. 332光伏场区电缆杆架安装施工。
- ③. 赵家沟光伏场区埋杆施工。
- ④. 联合光伏场区新增2块光伏地块的孔位

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

王瑞卿 王瑞卿 郭瑞卿

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)