

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 3 日
 星期: 五
 工程名称: ~~新阳路拓宽工程~~ ^{南面}

天气: 晴
 气温: 5-8

监 理 工 作 情 况	7-3号站场12号南面填地. 浇筑砼施工. C30商砼. 2加防噪网. 搅拌机一台. 汽车一台. 人数12. 安全帽已戴. 发电机一台. 振捣泵一台. 个别桩高2.2米. 已建设业主桩下加固基础措施. 桩机钻孔检查 北边站场台架接装检查. 部分立柱垫铁 不符合要求. 增设少垫片及弹垫. 已通知施工单位整改 土地征地完成40mm. 工作量.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	红 苏 启 宇 ①. 7-3号站场12号南面填地. 浇筑砼施工. 及桩机钻孔施工. ②. 北边站场台架接装施工. 电焊机 组进场. 组焊线连接施工. ③. 王三沟站场台架材料已运到站场. 安 全 无 事 故.	
本日现场监理人员	记录人: 王三沟 郭塔 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

