

# 监 理 日 志 (

天气: 晴  
气温: ~~10 ~ 7~~

日期: 2017 年 11 月 11 日

星期：六

日期: 2017 年 12 月 12 日  
星期: 六  
工程名称: 朝阳市双塔区供水管网改造项目

## 监 理 工 作 情 况

至三沟新塘世界. 岩坑均已温植石台施2商站 C30. 高站. 振机=台. 汽车2台. 人数35人. 管理人员2人. 二台振机钻孔施2.

北台8号灰沟已浇筑基础施工。电喷铺沙施工。  
号检查。组件压块缺限倒置昨晚的风吹落组件板  
4块。业主、总、监理到现场已查看。  
下台8号灰沟已浇筑基础施工检查。

下海光生均日胡多苦出施工挖盡。

施工单位

## 施 工 内 容 及 进 度

### 施 工 情 况

22  
苏  
唐  
字

- ①. 工程新增地塊光電物化實驗站施2.
- ②. 北台站光電物化試驗站、電氣佈置蓋沙施2.
- ③. 工程新增地塊核磁共振施2.
- ④. 工程新增地塊相變基礎施2.
- ⑤. 工程新增地塊、因實驗材料原因工程止施2.

其它事项

字 令 君 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建