

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 23 日

星期: 四

工程名称: ~~常州和光光伏并网发电项目~~

天气: 多云
气温: -4°C ~ 3°C

监 理 工 作 情 况	水站光伏场区电缆整理检查, 已盖沙子, 没有盖砖。 下三站光伏场区陡坡桩机钻孔, 孔径又符设计图纸要求。 下三通知单给施工单位整改, 组件吊装角度检查又符 合同图纸设计要求, 已通知施工单位整改。 王三站光伏场区组件吊装施工检查, 施工单位对成品 保护措施差, 违规操作, 今天已叫来一车。	
施 工 情 况	施工单 位 江 苏 启 东	施 工 内 容 及 进 度 ①. 水站光伏场区接地施工。 ②. 下三站光伏场区陡坡桩机钻孔施工。 ③. 王三站光伏场区支架组件施工, 并接接地线施工。 ④. 组件运输至工地现场施工。
其 它 事 项	安 全 无 事 故。	
本日现场监理人员: 王 强 邵玲娟 记录人: 邵玲娟 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		