

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

天气: 多云
气温: 3-5°C

监 理 工 作 情 况	1. 下三家光伏场区增补区域桩机钻孔施工; 2. 赵家沟场区支架、组件材料倒运至施工现场。 3. 王三沟场区支架、组件安装, 组件安装过程中现场施工人员转运组件存在野蛮施工行为, 现场要求其立即停止, 并口头告知施工队管理人员进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 ① 王三沟场区支架、组件安装施工, 电缆沟开挖施工。 ② 下三家光伏场区陡坡增补区钻孔施工。 ③ 北台子光伏场区接地施工。 ④ 赵家沟光伏场区材料倒运。
其 它 事 项	安全无事故。	
本日现场监理人员		王 崇 芳 郭 瑞 卿
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):