

日期: 2017 年 11 月 26 日
 星期: 日
 工程名称: 朝阳市光伏并网发电项目

监 理 日 志 ()

天气: 晴
 气温: -7 - -9℃

监
理
工
作
情
况

1. 下三家陡坡增补区域钻孔施工。
2. 王沟电缆沟开挖施工, 支架、组件安装施工, 部分施工人员未佩戴安全帽, 现场立即要求施工单位整改。
3. 赵家沟组件、支架材料倒运。
4. 王沟场区 4mm² 线、汇流箱等材料倒运。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
安

1. 王沟场区增补区域支架、组件安装, 电缆沟开挖,
2. 赵家沟材料倒运施工。
3. 下三家陡坡桩机钻孔施工。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

王 芳 郭 瑞 卿

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制