

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 7 日

星期: 四

工程名称:

朝晖阳光光伏并网发电项目

天气:

晴

气温:

13.2-1°

监 理 工 作 情 况

王三沟光伏区新增地块电缆、电线、接地施工
检查中32PVC管穿电线12根,又经检查要求
已通知总包单位整改业招业主单位,并及时安排人员接装巡查
王三沟光伏区施工队现场检查,接地施工大量接错数
仍然有缺陷,已责令施工队整改,并上报业主单位。
赵子沟光伏区巡查台架组件接装。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

王
苏
户
安

- ①. 王三沟光伏区, 电线敷设及接地施工, 台架组件接装施工, 新建基础施工。
- ②. 赵子沟光伏区台架组件接装施工。
- ③. 材料运输施工。

其 它 事 项

无 合 无 事 故。

本日现场监理人员

王三沟 郭瑞

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):