

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: $-17^{\circ}\text{C} \sim -8^{\circ}\text{C}$

日期: 2017 年 12 月 11 日

星期: 一

工程名称: 泰州海陵区城北污水处理厂工程

监 理 工 作 情 况	赴东沟站检查与架组件安装施工。接地、电缆沟开挖检查。部分焊接质量不符合GB50169-2016规范要求。已通知施工单位整改。 赴东沟站检查与架组件安装施工。检查。组件板安装不平整。斜拉筋使斜梁变形。不符合GB50794-2012规范要求。已通知施工单位立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏苏富安	施 工 内 容 及 进 度 ①. 赴东沟站检查与架组件安装施工。接地施工。电缆沟开挖施工。 ②. 赴东沟站检查与架组件安装施工。接地施工。斜梁加工施工与架。 ③. 赴东沟站检查与架组件安装施工。
其 它 事 项	安全无事故 本日现场监理人员: 王 芳 李 强 记录人: 王 芳 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李 强	