

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 12 日

星期: 三

工程名称: 新沂市经济开发区...

天气: 晴
气温: 12-20℃

监 理 工 作 情 况

检查为光伏组件安装情况, 电缆敷设, 接地等施工。
检查 124 线施工情况。
王三沟光伏组件安装情况, 124 线施工情况。
电缆敷设情况, 电缆敷设部分不平整。
已通知施工单位进行整改, 组件到货 140 箱。
村民阻工现象。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
启
东

- ①. 检查为光伏组件安装情况, 电缆敷设情况, 接地情况, 124 线施工, 江苏启东施工。
- ②. 王三沟光伏组件安装情况, 接地情况, 124 线施工。
- ③. 材料运输情况。

其 它 事 项

无 意 外 事 故。

本日现场监理人员

张 某

孙 某

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

