

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 日

星期: 二

工程名称: 常州新嘉华装饰有限公司

天气: 多云
气温: -14°~2°

监理工作情况	<p>赵家沟装饰公司安装组件施工措施检查, 江流箭指挥 1×4线敷设, 接地施工检查.</p> <p>3×2线装饰飞到墙地, 安装组件施工措施, 1×4²线 接地, 江流箭指挥等检查.</p> <p>接地线及成品保护部分及电气规范要求, 工期组织 调整修改.</p>	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 宝 家	<p>①. 赵家沟装饰公司安装组件施工, 江流箭指挥, 1×4²线 敷设, 接地等施工.</p> <p>②. 3×2线装饰飞到墙地, 安装组件施工, 1×4²线, 接地 江流箭指挥等.</p> <p>③. 外线接线杆施工.</p>

其它事项	无 全 无 事 故.	

本日现场监理人员	2017.12.19	江 流 箭
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	