

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 12 月 25 日

星期: 六

工程名称: 新港镇污水处理厂管网工程

天气: 晴

气温: $-12^{\circ} \sim -4^{\circ}$

监
理
工
作
情
况

赵子均对出水口台架组件安装完成 2.67m².
 332号出水口新增出水管道组件安装完成 $3.4 + 2.2 = 5.6\text{m}^2$.
 对电缆及管道走向及回路进行跟踪旁站. 对现场 1x4²线
 电缆沟作出基础进行巡查. 监理例会中强调施工单位
 对现场存在的问题必须及时进行整改. 安全方面以预防为主
 安全第一.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
省
建
设
厅

①. 赵子均对出水口台架组件安装完成 2.67m².
 ②. 332号出水口新增出水管道组件安装完成 $3.4 + 2.2 = 5.6\text{m}^2$.
 1x4²线施工. 回路电缆沟施工.

其
它
事
项

安 全 无 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):