

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 24 日

星期: 四

工程名称: 朝阳市兴发林业有限公司项目

天气: 晴
气温: 14 ~ 20

监 理 工 作 情 况	赵家沟兴发林业有限公司2. 垃圾清理巡查. 王三沟兴发林业有限公司. 记录前场. 124线场头. 相逆各回场巡查. 发现问题. 记录前下陷. 记录各曲半径. 不符合规范要求. 124线未设护管. 相逆各外. 记录信息. 不符合规范要求. 已下通知单.
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	王 三 沟 兴 发 林 业 有 限 公 司	①. 赵家沟兴发林业有限公司垃圾清理施工. ②. 王三沟兴发林业有限公司. 记录前场. 124线场头. 相逆各回场施工.

其 它 事 项	无 合 无 事 故
------------------	------------------

本日现场监理人员	王三沟	赵家沟
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	