

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 31 日

星期: 四

工程名称: 新日泰光伏发电并网发电项目.

天气: 晴
气温: -16~ -11

监
理
工
作
情
况

赴东沟光伏电站接地施工. 1x4线敷设施工.
江湾光伏电站检查. 江湾站内防虫封堵没有完成.
对大洼光伏电站检查. 部分支架基础桩有隐
裂现象. 已通知监理单位出据书面说明. 上报. 并出据
整改方案.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
自
流

赴东沟光伏电站接地施工. 1x4线敷设施工.
江湾光伏电站江湾站接地施工. 避雷带接地
施工.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员

王 强 邵 瑞 华

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):