

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 四

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: 23℃ - 27℃

监
理
工
作
情
况

天之家桩基基础浇筑, 对其进行旁站。
支架镀锌层测量, 符合要求, 5月16日因
仪器未校准, 结果存在偏差。

下发监理工作联系单, 要求EPC总包单
位根据联系单要求进行桩基加固。

对新到电缆进行检查, 缺少厂家
检测报告。
部分电缆

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

天之家桩基基础浇筑,
散落组件收回。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人: 张清

张清

王登荣

步立中

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

江苏省住房和城乡建设厅监制