

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

工程名称: 新阳和光生态园项目

天气: 晴
气温: 13-22

监 理 工 作 情 况

对住宅外墙材料检查, 外墙局部有开裂现象, 北台子楼体今天挖开逆变基础查看。

大三台楼体下午送电 1.5Mpa 水压联合试验。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 对住宅外墙施工。
- ②. 大三台楼体下午送电施工。
- ③. 北台子楼体今天挖开逆变基础。

其 它 事 项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):