

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 晴
气温: 20 ~ 22

工程名称: ~~常州和光林业有限公司~~

监
理
工
作
情
况

北台子北边现浇板施工, 间距 30. 台架机二台, 振捣器二台, 人数 15 人, 管理人员 4 人, 台架机检查, 人数 26 人, 弹垫 2 个, 平。
现浇板检查, 孔又在一条线偏位 30cm 左右, 已通知要求施工单位整改。
大工班北边台架机检查

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台子北边现浇板施工, 台架机, 振捣器, 台架机检查, 台架机, 台架机。
- ②. 大工班北边台架机施工。

其
它
事
项

安全事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制