

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

星期: 三

工程名称: ~~朝阳和光林美园发电项目~~

天气: 晴
气温: 21—30

监 理 工 作 情 况	北台光伏电站直流焊装检查、接地焊接施工 检查、铝母线钻孔检查、接地沟开挖检查 大亚光伏电站直流焊装检查、北台光伏电站 部分接地扁铁背面所漏没有施工到位、现场通知 施工单位整改...	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ①. 北台光伏电站接地沟开挖、接地焊接 施工、铝母线钻孔施工、直流焊装施工、 相逆直流焊装2台施工。 ②. 大亚光伏电站直流焊装施工。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	王 峰 王 峰	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	