

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 三

工程名称: ~~常州光伏并网发电项目~~

天气: 多云
气温: 18-26

监 理 工 作 情 况

北台光伏场区检查电缆沟回填及组件接
地线接装. 相逆总接头检查. 预埋管头
封堵查看等. 安全巡查.
大三里光伏场区台架接装检查.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

①. 北台光伏场区电缆沟回填. 施2. 组件中接地
施2. 相逆总接头施2. 预埋管头封堵施2
②. 大三里光伏场区台架接装施2. 电缆施2.

其 它 事 项

安全无事故.

本日现场监理人员



记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):