

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 日
工程名称: 朝阳和兴光伏并网发电项目

天气: 多云
气温: 20°-30°

监 理 工 作 情 况

北台子光伏电站钢架吊装检查. 接地焊接检查. 部分支撑螺栓不在中处. 不符合设计要求. 通知施工单位整改. 和兴修下三家光伏电站临时路查看.
大三家光伏电站台架组件吊装检查.
安全巡查.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台子光伏电站钢架吊装施工. 调整施工. 相应交叉点施工. 接地焊接施工.
- ②. 大三家光伏电站台架吊装施工. 组件吊装施工.
- ③. 并网前手续处理事宜.

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

2017.6.25
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理单位