

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 11 日

星期: 二

工程名称: 潮阳和光光伏电站项目.

天气: 阴
气温: 22°-37°

监 理 工 作 情 况	北台子光伏电站古塔塔架查看. 古塔厂家. 业主 管理部. 施工单位到工地现场检查部分有渗水 现象脱落现象. 下工部处理方案 北台子光伏电站古塔塔架下工部处理方案已到项目部. 及监理. 业主.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		①-北台子光伏电站古塔塔架施工. 按地沟开挖 施工. 下工部光伏电站修路. 测桩点. 施工. ②北台子光伏电站. 部分地坪硬化施工. 工电部门 网线拆除施工.
其 它 事 项	至今无事故.	
本日现场监理人员	王 晓 光	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

