

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 四

工程名称: 朝阳市光伏发电并网发电项目.

天气: 晴

气温: 23° - 34°

监 理 工 作 情 况	北台子光伏场区桐辽变基础浇筑层查看旁站. 古架组件接驳检查. 赵家沟光伏场区桩加固补孔 钢筋. 制模板检查. 桩拆模后砼柱设有用薄膜保护 防晒措施安全巡查.
-------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		①. 北台子光伏场区桐辽变基础浇筑层施工. 古架组件接驳施工. ②. 赵家沟光伏场区桩加固补孔钢筋. 制模及桩补孔施工. ③. 开远铝电楼地面凿开施工. 柜台下垫铁施工.

其 它 事 项	安全无事故 2017年7月13日
---------	--------------------------------

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

