

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 五

工程名称: 明阳光伏渔场并网发电项目

天气: 晴
气温: 28-34°

监 理 工 作 情 况

光伏渔场并网发电项目检查, 钻孔查看。
钢构立柱检测该通合格。赵总
说明加(国)邦北钢筋查看。土地征收缓慢。
村民闹事平凡。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 光伏渔场并网发电项目: 焊接地、二台打炮
桩机装电管沟施2. 桩机钻孔查看。
- ②. 赵总说明光伏渔场加(国)邦北钢筋施2.
- ③. 桩基路机电梯地面修复施2.

其 它 事 项

安全无事故。

本日现场监理人员

2017年7月21日

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制