

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 23 日

星期: 四

工程名称: 朝阳市新城区污水处理厂项目

天气: 阴
气温: 28 - 31°

监 理 工 作 情 况

北台子污水处理厂相连接制模和扎钢筋
焊接地. 检查. 下三台污水处理厂抗机钻孔
查看. 通威领导去污水处理厂指导工作.
安全查看. 与业主对部分楼层层照黄.
海有派人修复. 振业主要求对总包单位进行考核.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台子污水处理厂相连接制模和扎钢筋施工.
- ②. 下三台污水处理厂抗机钻孔. 修路施工.
- ③. 和石路处理地面砌地槽施工.

其 它 事 项

安全无事故.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制