

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 24 日

星期: 一

工程名称: 朝阳市双塔区双塔街道双塔社区项目

天气: 晴
气温: 20°-29°

监 理 工 作 情 况	北台子光伏电站光伏板施工新站。 发电机二台振捣器二台。C30商砼。人数13人。 带班人1人。下王马光伏电站光伏板钻孔检查。 与塔子沟修复与塔子沟白锈处理查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		①. 北台子光伏电站光伏板施工。与塔子沟修复与塔子沟白锈施工。 ②. 下王马光伏电站光伏板及光伏板钻孔施工。 ③. 北台子光伏电站光伏板加固处理施工。 ④. 光伏电站地基加固处理施工。
其 它 事 项	完 全 无 事 故。	
本日现场监理人员	2 张 龙 龙	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	