

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: 胡明光伏发电站项目.

天气: 晴
气温: 20°-31°

监 理 工 作 情 况	下三岔光伏电站拉线铝孔查看. 已修600V孔 北台子棚顶更换模板及大梁柱头检查. 安全巡查. 台架上面出现白锈. 厂家进行修 复喷漆.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		①. 北台子光伏电站台架修复施工. 棚顶模板施工. ②. 下三岔光伏电站检修路及铝孔施工. ③. 光伏电站电杆基地面处理施工.
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员	王 亮 王 明	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	