

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: _____

工程名称: ~~新阳镇污水处理厂二期工程~~

天气: 晴
气温: 21° - 34°

监 理 工 作 情 况

大三联光伏场区支架吊装检查。
下三联光伏场区修路查看。
五三联光伏场区支架消缺加固检查。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

- ①. 大三联光伏场区支架吊装 ~~施工~~ 施工。
- ②. 下三联光伏场区修路施工。
- ③. 五三联光伏场区支架加固施工。

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

