

日期: 2017 年 7 月 5 日
 星期: 三
 工程名称: ~~常州和光光伏并网发电项目~~

天气: 晴
 气温: 22°-31°

监 理 工 作 情 况	北台光伏场区抗电焊接查看. 下三台光伏场区 下台路查看. 赵家沟光伏场区桩机钻孔查看. 王三台光伏场区台架螺栓及拉杆螺栓松动 加固检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 ①. 北台光伏场区焊接接地. 散台架施工及下三台 场区修路施工. ②. 赵家沟光伏场区桩机钻孔施工. ③. 王三台光伏场区台架拉杆. 螺栓. 抱箍螺栓 松动加固施工.
其 它 事 项	安全无事故. 王 强 强	
本日现场监理人员	王 强 强 时 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
记录人:	江苏省住房和城乡建设厅监制	

