

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

星期: 五

工程名称: 扬州和光生态园景观工程

天气: 阴
气温: 22° - 28°

监 理 工 作 情 况	今天下雨 20 年一遇. 雨后检查升压站 围堰下沉因消防地下水池外. 则回填土因系 清水后下沉. 临电变压器两根水泥杆倾斜 已通知了施工单位整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		降水施工单位整改降水.
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员	王 强 等	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

