

日期: 2017 年 8 月 2 日

星期: 三

工程名称:

~~新阳和光光伏电站项目~~

天气: 晴转雷阵雨
气温: 23°-31°

监
理
工
作
情
况

北台子光伏电站台架组件安装及台架修复白锈
查看. 赵家沟光伏电站混凝土柱加固. 商砼
C35. 发电机一台. 捞机一台. 捞砂机二台. 人数12人.
管理人员二人.
安全查看. 下午2:50分下班.

施
工
情
况

施工单位


施 工 内 容 及 进 度

- ①. 北台子光伏电站台架组件安装施工2.
- 台架白锈处理施工2.
- ②. 赵家沟光伏电站加固柱混凝土施工2
- ③. 7-3光伏电站检修施工2.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员



总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制