

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

星期: ②

工程名称: ~~常州机场航站楼工程~~

天气: 多云转晴
气温: 16-19℃

监
理
工
作
情
况

下午3时左右在航站楼施工现场, 挖掘机、吊车
各一台, 人数10人, 高程C30, 管理人员2人, 钻孔机孔
部分孔偏位过大, 已下通知单整改。
北边基坑土方回填, 土方施工检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 下午3时左右在航站楼施工现场, 钻孔机钻孔
施工, 运输支架施工。
- ②. 北边基坑土方回填, 土方施工。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):