

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 16 日

天气: 多云
气温: 16° - 28°

星期: 二
工程名称: ~~新阳和城安置房项目~~

监 理 工 作 情 况

下三张光伏场面浇筑混凝土。C30商砼。发电机一台。吊车一台。人数12人。管理人员2人。材料有变动情况。已通知施工单位更换模板。
下三张光伏场面支架组件检查。
安全检查。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
安

- ①. 下三张光伏场面浇筑混凝土。支架组件安装施工。接地焊接施工。汇流箱安装施工。
- ②. 光伏场面支架安装施工。
- ③. 土方回填施工。

其 它 事 项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):