

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 9 月 18 日

星期: 一

工程名称: ~~苏州和光伟业有限公司~~

天气: 晴

气温: 14° - 30°

监
理
工
作
情
况

下三管状场区古井组件标志检查。
新古井组件标志间距偏大。不符合图纸设计要求
已现场通知施工单位立即整改。
大三管状场区桩加固地基锚固按照图纸
设计施工。已现场通知整改。整改后经监理合格。
桩头处理。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安

- ①. 下三管状场区古井组件标志施工。
接地网开挖施工。1×4²线敷设施工。
- ②. 大三管状场区桩加固施工。桩头处理。
制模。
- ③. 土地验收事宜

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):