

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

星期: 三

工程名称: ~~常州新北区西桥村安置房项目~~

天气: 晴
气温: 12-23

监
理
工
作
情
况

下三区光伏板与支架组件安装. 接地焊接.
124线敷设等检查.
大三区光伏板区抗加固制模检查.
安全检查光伏板区警示牌缺少. 2通知施工单位
增加.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
安

- ①. 大三区光伏板与支架组件安装. 接地. 124线
敷设. 接地沟开挖等施工.
- ②. 大三区光伏板区抗加固施工.
- ③. 土地证收事宜.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):