

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日
 星期: 日
 工程名称: 南网英大光伏并网发电项目

天气: 阴
 气温: -11° - 26°

监 理 工 作 情 况	下三光伏场区与架组件吊装检查, 接地焊接. 防腐检查发现不符合规范要求. 接地附件记录已做. 贴土处没有处理, 已通知施工单位整改. 赵家沟光伏场区与架组件吊装查看. 大三光伏场区加固桩施工检查.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏启安</td><td> ①. 下三光伏场区与架组件吊装施工. 接地焊接 1x4 线敷设. 相变场副及外. 防腐施工. 组件. 电缆运输施工. ②. 赵家沟光伏场区与架组件吊装施工. ③. 大三光伏场区桩加固施工. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏启安	①. 下三光伏场区与架组件吊装施工. 接地焊接 1x4 线敷设. 相变场副及外. 防腐施工. 组件. 电缆运输施工. ②. 赵家沟光伏场区与架组件吊装施工. ③. 大三光伏场区桩加固施工.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏启安	①. 下三光伏场区与架组件吊装施工. 接地焊接 1x4 线敷设. 相变场副及外. 防腐施工. 组件. 电缆运输施工. ②. 赵家沟光伏场区与架组件吊装施工. ③. 大三光伏场区桩加固施工.				
其 它 事 项	安全无事故.				

本日现场监理人员: [Signature]
 记录人: [Signature]
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): [Signature]

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

