

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 一

工程名称: ~~蚌埠市供水厂回用水处理厂~~

天气: 晴

气温: 20° - 28°

监
理
工
作
情
况

下午3时在水池内巡视检查。C30角钢、发电机一台、
振动器一台、焊机一台、管钳人员2人、与焊工装检查、
接地焊接检查。发现接地极孔深度不符合设计图纸
要求。立即通知单要求施工单位整改。
安全巡查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 下午3时在水池内巡视检查。与焊工装施工。
接地焊接施工。
- ②. 与焊工进行修复施工。

其
它
事
项

安全无事。

本日现场监理人员

王 中 华

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版