

监 理 日 志

工程名称: 朝阳路光伏发电并网发电项目		气候	晴	气温	26~31℃
日期	2018年8月1日 星期三		材料进场、取样见证、合格情况 无		
监理人员动态: 正常巡视工地 2人					
施工方人员动态: 2名焊工 8人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	朝阳路光伏发电站箱变加宽制模施工 72号光伏板为缺施工				
检查发现的问题	72号光伏板区西侧斜拉筋未安装。				
处理措施、意见、结果	对此处情况立即报业主单位, 要求整改。				
协调内容或其他	28号联系过, 7号一张, 已整改。				
记录人	28号, 吕振东		总监签阅	mm/28	