

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 12 月 4 日

星期: 二

工程名称: 朝阳和光光电并网发电项目

天气: 晴
气温: 14°C - 2°C

监 理 工 作 情 况	与总包项目经理去赵家沟、下三队光伏电站 巡查现场施工接地电阻是否符合规范要求事宜。 要求总包单位按照规范GB50168-2006进行施工整改。 以详细列图纸要求的接地电阻值。	
施 工 情 况	施工单位 江苏 东 方 安	施 工 内 容 及 进 度 下三队光伏电站防雷接地整改施工。
其 它 事 项	2008.11.30日业主、监理(已签字)总包检查的光伏电站、升压站 32条线路等缺陷。上报业主单位项目经理、有签字盖章。	
本日现场监理人员: 王 强 记录人: 王 强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 强		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建