

# 监 理 日 志 (

天气: 晴  
气温: -15° ~ -10°

日期: 2018 年 12 月 7 日

星期: 五

工程名称: 朝阳和光里老旧小区改造项目

监 理 工 作 情 况

7-2号楼均反找地板整改  
验收检查, 并要求总包单位尽快落实记录线路。  
并现场明确整改事项。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

红  
芳  
名  
安

7-2号楼均反找地板整改施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

30 张

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明华

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建