

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日
 星期: 四
 工程名称: 湖南和光通信网架改造项目

天气: 晴
 气温: -14° -4°

监 理 工 作 情 况

与总包单位管理人员沟通抓紧时间对联合
 站台区: 220KV 母线进行整改消缺施工。
 因年底剩时间不多了, 并要求总包单位对联合
 站不需停电的情况下, 抓紧整改施工。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

22
 安
 装
 工
 作

7-3 号母线与母线架区域进行整改
 整改工作。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

