

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 12 月 18 日

星期: 二

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目

天气: 晴  
气温: -12~4

监  
理  
工  
作  
情  
况

施工单位在光伏区箱变处若即孔修复  
桩改施工  
光伏区光伏台架锈蚀整改记录整理. 并至求  
监理单位按照 GB50796-2012 规范进行整改

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

乙  
东  
启  
安

光伏区光伏台架锈蚀整改. 及箱变处  
若即孔修复施工.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版



由 扫描全能王 扫描创建